CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO[1] DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	EDITAL n.º 3/2014 3º TRIMESTRE 01 Julho a 30 Setembro

NOTA 1: Zonas de abastecimento (ZA) controladas:

Freguesia de Atei: Campo do Seixo - Atei, Mina de Carvalhais - Bromela, Mina da Floresta - Bromela, Varas da Quinta e Barrocos - Bairro Novo, Lameira - Sobreira, laginhas - Suidros e Ribeira de Camba - Parada de Atei, Cilindro , Carvalhos e Sobreira de Mondim.

Freguesia de Mondim de Basto: ETA Srª da Piedade - Mondim (nova), Alto da Corda e Montão, Santo Apolinário - Pedravedra e mondim (Velha), Fragosinhos - Vilar de Viando, Rochão - Serra (baixo), Lombas - Serra (Alto) e Paradela - Zona Industrial, Aguincheira e Pombal.

Freguesia de Vilar de Ferreiros: Castroeiro - Campos, Mina da Caínha - caínha, Barroca - Bezerral, Veiga - Pedreira, Muro e Carregal - Vilar de Ferreiros, Rebordelos - Vilarinho, Ribeiro do Seixo - Vilarinho (cimo), Casa da Floresta - Vilarinho (Alto) , Heradeiras (Vila Chã) e Lamelas - covas.

Freguesia de Bilhó: Mougariça - Travassos, Fonteeiras - Covêlo, Laginhas (Bilhó), Pelisqueira - Bobal, Heradeiras (Cavernelhe), Pioleiros - Pioledo e Poça Nova - Anta.

União de Freguesias de Campanhó e Paradança: Ribeiro de Covêlos - Ponte Dolo e Paradança, Ribeiro do Atalho - carrazedo de Ermelo, Toumilo - Paradança, Furo do Toumilo - Paradança, Sapo - Paradança, Fonte Nova - Campanhó e Cascalheira - Tejão.

União de Freguesias de Pardelhas: Corisco - várzea, Salgueiro - paço, Fontes - Ermelo, S. João - Ermelo, Porcaças - Fervença, Poços de Carros - Fervença, Bouça do Olheiro - Barreiro ,Novo Abastecimento - Assureira e Velão e Carmeleiro - Pardelhas.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os incumprimentos obtidos foram aos parâmetros pH e Bactérias coliformes:

Os incumprimentos de pH foram obtidos nas ZAs de Lombas, Mina da Caínha, Muro e Carregal , Santo Apolinário e Veiga. Estes deveram-se às características hidrogeológicas das origens de água. Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção.

Um incumprimento de Bactérias coliformes ocorreu na ZA de Veiga. Este deveu-se à falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório. As contra-análises realizadas posteriormente à implementação destas medidas correctivas , não confirmaram o incumprimento, tendo este sido eliminado.

O Chefe de Divisão:	Data da publicitação: 28-11-2014