



**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO1 DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**

1º TRIMESTRE 2015
01 janeiro a 31 março

NOTA 1: Zonas de abastecimento (ZA) controladas (46 ZAs):

Freguesia de Atei (7 ZAs): Campo do Seixo - Atei, Mina de Carvalhais - Bromela, Mina da Floresta - Bromela, Varas da Quinta e Barrocos - Bairro Novo, Lameira - Sobreira, Laginhas - Suidros e Ribeira de Camba - Parada de Atei, Cilindro, Carvalhos e Sobreira de Mondim.

Freguesia de Mondim de Basto (6 ZAs): ETA Srª da Piedade - Mondim (parte nova), Alto da Corda e Montão, Santo Apolinário - Pedravedra e Mondim (parte velha), Fragosinhos - Vilar de Viando, Rochão - Serra (baixo), Lombas - Serra (Alto) e Paradela - Zona Industrial, Aguincheira e Pombal.

Freguesia de Vilar de Ferreiros (10 ZAs): Castroeiro - Campos, Mina da Caínha - Caínha, Barroca - Bezerral, Veiga - Pedreira, Muro e Carregal - Vilar de Ferreiros, Rebordelos - Vilarinho, Ribeiro do Seixo - Vilarinho (cimo), Casa da Floresta - Vilarinho (Alto), Heradeiras (Vila Chã) e Lamelas - Covas.

Freguesia de Bilhó (7 ZAs): Mougarixa - Travassos, Fonteeiras - Covêlo, Laginhas (Bilhó), Pelisqueira - Bobal, Heradeiras (Cavernelhe), Pioleiros - Pioledo e Poça Nova - Anta.

União de Freguesias de Campanhó e Parada (6 ZAs): Ribeiro de Covêlos - Ponte Dolo e Parada, Ribeiro do Atalho - Carrizado de Ermelo, Toumilo - Parada, Sapo - Parada, Fonte Nova - Campanhó e Cascalheira - Teção.

União de Freguesias de Ermelo e Pardelhas (9 ZAs): Corisco - Várzea, Salgueiro - Paço, Fontes - Ermelo, S. João - Ermelo, Porcaças - Fervença (baixo), Poços de Carros - Fervença (cimo), Bouça do Olheiro - Barreiro, Lameira (Varzigueto), Novo Abastecimento - Assureira e Velão e Carmeleiro - Pardelhas.

Nota 2: Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os incumprimentos obtidos foram ao parâmetro pH

Os incumprimentos de pH foram obtidos nas ZAs de Corisco, Fontes, Mina da Caínha, Muro e Carregal, Poços de Carros, Porcaças, Ribeira de Camba, Santo Apolinário e Veiga. Os incumprimentos deveram-se às características hidrogeológicas das origens de água. Não foram tomadas medidas, mas existe um plano com vista à sua resolução.

O Chefe de Divisão:

Data da publicação: 26-05-2015