

EDITAL
"Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano"
(PCQA - 2009 - Trimestre de "Abril a Junho")



MUNICIPIO DE MONDIM DE BASTO

FREGUESIA DE VILAR DE FERREIROS

		Tipo de controlo	CR1		
			Parâmetros	<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	Bactérias coliformes
		Expressão dos Resultados	N/100ml	N/100ml	mg/l
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico	0	0	-
Bezerra	Barroca (17050801)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Cainha	Mina da Cainha (17050831)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Campos	Castroiro (17050807)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Covas	Lamelas (17050829)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	>300	0,2
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	50	---
		Causas de incumprimentos		2	
		Medidas correctivas implem.		2; 3	
Pedreira	Veiga (17050856)	Valor Min.	0	0	0,72
		Valor Max.	0	0	0,72
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vila Chã	Heradeiras (17050825)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilar de Ferreiros	Muro e Carregal (17050838)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilarinho (baixo)	Ribeiro de Seixo (17050851)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilarinho (alto)	Rebordelos (17050847)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilarinho (bairro de cima)	Casa da Floresta (17050805)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			