



## EDITAL

"Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano"

(PCQA - 2009 - 4º Trimestre de "Outubro a Dezembro")

MUNICIPIO DE MONDIM DE BASTO

### FREGUESIA DE VILAR DE FERREIROS

		Tipo de controlo	CR1		
		Parâmetros	Escherichia coli (E.coli)	Bactérias coliformes	Desinfectante residual
			Expressão dos Resultados	N/100ml	N/100ml
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico	0	0	-
Bezerral	Barroca (17050801)	Valor Min.	16	164	<0,26
		Valor Max.	16	164	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	0	0	---
		Causas de incumprimentos	2	2	
		Medidas correctivas implem.	2,3	2,3	
Cainha	Mina da Cainha (17050831)	Valor Min.	0	0	0,3
		Valor Max.	0	0	0,3
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Campos	Castroeiro (17050807)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Covas	Lamelas (17050829)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	24	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	50	---
		Causas de incumprimentos		2	
		Medidas correctivas implem.		2,3	
Pedreira	Veiga (17050856)	Valor Min.	0	0	1
		Valor Max.	0	0	1
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vila Chã	Heradeiras (17050825)	Valor Min.	109	218	<0,26
		Valor Max.	109	218	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	0	0	---
		Causas de incumprimentos	2	2	
		Medidas correctivas implem.	2,3	2,3	
Vilar de Ferreiros	Muro e Carregal (17050838)	Valor Min.	22	218	<0,26
		Valor Max.	22	218	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	0	0	---
		Causas de incumprimentos	1,2	1,2	
		Medidas correctivas implem.	1.2.3	1.2.3	
Vilariño (baixo)	Ribeiro de Seixo (17050851)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilariño (alto)	Rebordelos (17050847)	Valor Min.	90	224	<0,26
		Valor Max.	90	224	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	0	0	---
		Causas de incumprimentos	2	2	
		Medidas correctivas implem.	2,3	2,3	
Vilariño (bairro de cima)	Casa da Floresta (17050805)	Valor Min.	0	0	0,31
		Valor Max.	0	0	0,31
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	---
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			

**Legenda:**

Análise conforme;

Análise não conforme:

Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.