

EDITAL

"Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano"

PCQA - 2010 - 3º Trimestre "Julho a Setembro "

Freguesia de Vilar de Ferreiros

Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Tipo de controlo	CR1		
			Parâmetros	<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	Bactérias coliformes
Valor Paramétrico			0	0	-
		Expressão dos Resultados	N/100ml	N/100ml	mg/l
Bezerra	Barroca (17050801)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Cainha	Mina da Cainha (17050831)	Valor Min.	0	0	0,28
		Valor Max.	0	0	0,63
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Campos	Castroeiro (17050807)	Valor Min.	0	0	0,63
		Valor Max.	0	0	0,7
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Covas	Lamelas (17050829)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,52
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Pedreira	Veiga (17050856)	Valor Min.	0	0	0,31
		Valor Max.	0	0	0,43
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vila Chã	Henadeiras (17050825)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	0,81
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilar de Ferreiros	Muro e Carregal (17050838)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilarinho (baixo)	Ribeiro de Seixo (17050851)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilarinho (alto)	Rebordelos (17050847)	Valor Min.	0	0	<0,26
		Valor Max.	0	0	<0,26
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	100	-
		Causas de incumprimentos			
		Medidas correctivas implem.			
Vilarinho (bairro de cima)	Casa da Floresta (17050805)	Valor Min.	0	0	0,44
		Valor Max.	0	>100	0,58
		Nº. Análises previstas	2	2	2
		% análises realizadas	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	50	-
		Causas de incumprimentos		2	
		Medidas correctivas implem.		2	

Legenda:

Análise conforme;

Análise não conforme;

Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.

