

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

EDITAL n.º
2/2014

2º TRIMESTRE 2014
01 Abril a 30 Junho

NOTA 1: Zonas de abastecimento (ZA) controladas:

Freguesia de Ateij: Campo do Seixo, Mina de Carvalhais, Mina da Floresta, Varas da Quinta e Barrocos, Lameira, laginhas e Ribeira de Camba.

Freguesia de Mondim de Basto: ETA Srª da Piedade, Santo Apolinário, Fragosinhos, Rochão, Lombas e Paradela.

Freguesia de Vilar de Ferreiros: Castroeiro, Mina da Caínha, Barroca, Veiga, Muro e Carregal, Rebordelos, Ribeiro do Seixo, Casa da Floresta, Heradeiras (Vila Chã e Lamelas.

Freguesia de Bilhó: Mougariça, Fonteeiras, Laginhas (Bilhó), Pelisqueira, Heradeiras (Cavernelhe), Pioleiros e Poça Nova.

União de Freguesias de Campanhó e Paradança: Ribeiro de Covêlos, Ribeiro do Atalho, Toumilo, Furo do Toumilo, Sapo, Fonte Nova e Cascalheira.

União de Freguesias de Ermelo e Pardelhas: Corisco, Salgueiro, Fontes, S. João, Porcaças, Poços de Carros, Bouça do Olh

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os incumprimentos obtidos foram aos parâmetros pH, Bactérias coliformes, Escherichia coli e Clostridium perfringens :

Os incumprimentos de pH foram obtidos nas ZAs de Barroca, Campo do Seixo, Casa da Floresta, Castroeiro, Corisco, Fonteeiras, Fragosinho, Furo do Toumilo, Laginhas, Lameira, Paradela, Poços de Carros, Porcaças, Rebordelos, Ribeiro do Seixo, Ribeiro de Atalho, S. João, salgueiro, Santo Apolinário e Varas da Quinta e Barrocos. Estes deveram-se às características hidrogeológicas das origens de água. Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção.

Os incumprimentos de Bactérias coliformes e de Escherichia coli foram obtidos nas ZAs de Ribeiro de Covêlos e Lombas. Estes deveram-se à falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório. Para a correcção dos incumprimentos de Ribeiro de Covêlos, recorreu-se a uma origem alternativa. Para a ZA de Ribeiro do Atalho, procedeu-se à limpeza do reservatório. Após a concretização destas medidas correctivas comprovámos através da realização de conta-análises que os incumprimentos foram corrigidos.

Um incumprimento de Bactérias coliformes ocorreu na ZA de Ribeiro do Atalho. Este deveu-se à falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório. Para a sua correcção efectuou-se a limpeza e desinfecção do reservatório. As contra-análises realizadas posteriormente à implementação destas medidas correctivas , não confirmaram o incumprimento, tendo este sido eliminado.

Um incumprimento de Clostridium perfringens ocorreu na ZA de Salgueiro. Este deveu-se à falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório. Para a sua correcção efectuou-se a limpeza e desinfecção do reservatório. As contra-análises realizadas posteriormente à implementação destas medidas correctivas , não confirmaram o incumprimento, tendo este sido eliminado.

O Chefe de Divisão:

Data da publicação: 31-07-2014