

FREGUESIA DE BILHÓ

Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Tipo de controlo		CR1										CR2									
		Parâmetros		<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	Bactérias coliformes	Desinfectante residual	Amónio	Nº. de colónias a 22°C	Nº. de colónias a 37°C	Condutividade	Cor	pH	Manganés	Nitratos	Oxidabilidade	Chetiro	Sabor	Turvação	Alumínio	<i>Clostridium perfringens</i>	Ferro	Nitritos	
		Expressão dos Resultados		N/100ml	N/100ml	mg/l	mg/l NH4	N/ml	N/ml	µS/cm	mg/l PtCo	unid. pH	µg/l Mn	mg/l NO3	mg/l O2	Fact.dilui.	Fact.dilui.	UNT	µg/l Al	N/100ml	µg/l Fe	mg/l NO2	
Valor Paramétrico		0	0	-	0,5	-	-	2500	20	≥6,5 e ≤9	50	50	5	3	3	4	200	0	200	0,5			
ANTA	Poca Nova (17050243)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	4,8	<25	<5,0	0,9	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	4,8	<25	<5,0	0,9	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos										1											
BILHÓ	Laginhas (17050227)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	4,9	<25	<5,0	0,9	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	4,9	<25	<5,0	0,9	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos																					
BOBAL	Peisqueira (17050241)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	4,8	<25	<5,0	<0,5	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	4,8	<25	<5,0	<0,5	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos										1											
CAVERNELHE	Heradeiras (17050224)	Valor Min.	0	34	<0,26	<0,05	177	59	62	<5,0	6,5	<25	<5,0	1,4	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	34	<0,26	<0,05	177	59	62	<5,0	6,5	<25	<5,0	1,4	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos		1																			
COVÊLO	Fontesiras (17050221)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	5,0	<25	<5,0	1,1	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	<23	<5,0	5,0	<25	<5,0	1,1	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos										1											
MOUÇOS	Fonte Amarela (17050210)	Valor Min.	0	29	<0,26	<0,05	100	46	<23	<5,0	4,8	<25	<5,0	0,8	0	0	<1,0	41	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	29	<0,26	<0,05	100	46	<23	<5,0	4,8	<25	<5,0	0,8	0	0	<1,0	41	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	0	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos		2								1											
PIOLEDO	Piroleiros (17050242)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	43	<5,0	6,0	<25	<5,0	<0,5	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	43	<5,0	6,0	<25	<5,0	<0,5	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos										2											
TRAVASSOS	Mougarica (17050237)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	27	<5,0	5,4	<25	<5,0	<0,5	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Valor Max.	0	0	<0,26	<0,05	0	0	27	<5,0	5,4	<25	<5,0	<0,5	0	0	<1,0	<40	0	<50	<0,02		
		Nº. Análises previstas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		% análises cumprem a lei	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Causas de incumprimentos										2											

Legenda:

Análise conforme;

Análise não conforme;

Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.

