

EDITAL
"Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano"
(PCQA - 2010 - 3º Trimestre de "Julho a Setembro")

Mondim de Basto

Tipo de controlo		CR1			CR2														
		<i>Escherichia coli (E.coli)</i>	Bactérias coliformes	Desinfectante residual	António	Nº. de colónias a 22°C	Nº. de colónias a 37°C	Condutividade	<i>Clostridium perfringens</i>	Cor	pH	Manganés	Nitratos	Oxidabilidade	Cheiro	Sabor	Turvação		
Expressão dos Resultados		N/100ml	N/100ml	mg/l	mg/l NH4	N/ml	N/ml	µS/cm	N/100ml	mg/l PtCo	unid. pH	µg/l Mn	mg/l NO3	mg/l O2	Fact.dilui.	Fact.dilui.	UNT		
Zona de Abast. / Sist. Abast. (código)		Valor Paramétrico																	
MONDIM VILA (baixo) e VILAR DE VIANDO (baixo)	ETA Srf. da Piedade (17050508)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	100	>300	65	0	<5,0	6,8	<25	<5,0	1,0	0	0	<1,0	
		Valor Max.	0	>100	0,65	<0,05	100	>300	65	0	<5,0	6,8	<25	<5,0	1,0	0	0	<1,0	
		Nº. Análises previstas	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	66	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Causas de incumprimentos		3															
		Medidas correctivas implem.		1															
PEDRAVEDRA e MONDIM VILA (cima)	Santo Apolinário (17050553)	Valor Min.	0	0	<0,26	<0,05	94	80	42		<5,0	6,1	<25	5,7	0,8	0	0	<1,0	
		Valor Max.	0	>100	<0,26	<0,05	94	80	42		<5,0	6,1	<25	5,7	0,8	0	0	<1,0	
		Nº. Análises previstas	3	3	3	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		% análises realizadas	100	100	100	100	100	100	100		100	0	100	100	100	100	100	100	100
		% análises cumprem a lei	100	33	-	100	100	100	100		100	0	100	100	100	100	100	100	100
		Causas de incumprimentos		2,4								1							
		Medidas correctivas implem.		3,4								1							
MONTÃO e SERRA (alto)	Lombas (17050530)	Valor Min.	0	63	<0,26														
		Valor Max.	0	63	<0,26														
		Nº. Análises previstas	1	1	1														
		% análises realizadas	100	100	100														
		% análises cumprem a lei	100	0	-														
		Causas de incumprimentos		3															
		Medidas correctivas implem.		1															
SERRA (baixo)	Rochão (17050552)	Valor Min.	0	0	0,36														
		Valor Max.	0	0	0,73														
		Nº. Análises previstas	2	2	2														
		% análises realizadas	100	100	100														
		% análises cumprem a lei	100	100	-														
		Causas de incumprimentos																	
		Medidas correctivas implem.																	
VILAR DE VIANDO	Fragosinho (17050522)	Valor Min.	0	0	<0,26														
		Valor Max.	0	0	0,31														
		Nº. Análises previstas	2	2	2														
		% análises realizadas	100	100	100														
		% análises cumprem a lei	100	100	-														
		Causas de incumprimentos																	
		Medidas correctivas implem.																	
ALTO DA CORDA	PARADELA (17050559)	Valor Min.	0	0	<0,26														
		Valor Max.	0	47	<0,26														
		Nº. Análises previstas	2	2	2														
		% análises realizadas	100	100	100														
		% análises cumprem a lei	100	50	-														
		Causas de incumprimentos		3															
		Medidas correctivas implem.		1															

Legenda:

Análise conforme;
Análise não conforme;
Analisadas as possíveis causas dos incumprimentos obtidos, foram tomadas as medidas correctivas necessárias para a melhoria da qualidade da água.

Dispensa de análise

Controlo não efectuado

Não estava previsto a realização da CR2

